

*Betreff***Instandsetzung des Schornsteinkopfes auf dem alten
Schulgebäude in Gelting***Sachbearbeitende Dienststelle:***Bauamt***Datum***12.06.2020***Sachbearbeitung:***Hans-Jürgen Carstens***Beratungsfolge (Zuständigkeit)***Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting (Beratung und Empfehlung)***Sitzungstermin***16.06.2020***Status***Ö****Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss)****23.06.2020****Ö****Sachverhalt:**

Am 29.10.2019 wurde durch den Schornsteinfegermeister festgestellt, dass am Schornsteinkopf der Ölheizung diverse Steine lose sind. Es besteht somit die Gefahr, dass Steine auf den Schulhof der Grundschule Gelting herabfallen.

Der Schaden wurde vom Herrn Jörg Jordt (Baugeschäft Jordt) begutachtet. Das Problem bei der Sanierung des Schornsteinkopfes ist die extreme Höhe. Zunächst machte Herr Jordt eine überschlägige Berechnung zur Reparatur auf, in der von einer Einrüstung des Gebäudes ausgegangen wurde. Hierbei ergab sich ein vierstelliger Betrag im oberen Bereich. Da diese Variante sehr teuer wäre, wurde sie verworfen.

Nunmehr hat Herr Jordt mündlich eine Kostenschätzung abgegeben, wonach man mit Hilfe eines 24m-Hubsteiger an den Schornsteinkopf kommen möchte, um diesen zu sanieren. Herr Jordt schätzt die Kosten inklusive des Hubsteigers auf ca. 2.000 € netto.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Gelting beschließt, das Baugeschäft Jordt mit der Sanierung des Schornsteinkopfes zu beauftragen

Anlagen: