

Hinweis:

Nach der aktuell gültigen Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO) finden Veranstaltungen kommunaler Gremien unter Einhaltung der notwendigen Hygienestandards, insbesondere der Empfehlungen des Robert Koch-Institutes statt.



Sillekjer, leichte Risse an den Kanten



Kreuzung Steensieck, Anschluss Schwippert, Breitband



Kreuzung Steensieck, Wasseranschlüsse Silow. Höschen



Kurve Stensieck, Silow. Höschen zwei Border weg,
je ein Drittel Gemeinde, Höschen Breitband (neu)



Der Teil von Höschen!



Allgemein neu Gemeinde, wo ist der Schacht???



Breitband



Graben dicht und Rohr Überfahrt Breitband



Richtung Stenderup, Schotter 2019 ist wieder weg, BB



Schotter ist teilweise weg, Breitband



Kreuzung Steensieck, rechts fehlt ein bisschen Schotter, Breitband Uwe Schwippert nimmt die Büsche im Herbst runter!



Richtung Steensieck, schlechter geschnittener Knick



Beim drehen der LKWs Ecke Klein (Beton Gehweg)
Breitband



Grünstreifen Lagerplatz Gehweg nicht schön! Breitband



Breitband



Ausgefahren beim Gehwegbau Breitband



Stenderuper Straße, Absenkung in der Straße (beobachten)



Höhe Holger Sothmann, Wasser läuft im Herbst auf die Straße (beobachten)

Dorfteich!

Gerd Madsen soll mal die Firma Ebsen in der Buhs ansprechen, was ein Zaun, um den Feuerwehrlöschteich kosten würde? Vermutlich in zwei Abschnitte aufteilen!



Kreuzung Stenderuper Straße/Dorfstraße Absenkung der Pflastersteine, Breitband



Schild ist schon versetzt, evtl. noch etwas drehen?



Höhe Anje Petersen, Gehweg teilweise wellig! Breitband



Gehweg wird besser! Breitband



Pflastersteine höher! Breitband



Mulden teilweise abgeschlagen, Breitband



Mulden teilweise abgeschlagen? Breitband



Höhe Sigvard Scholz, bessere Verlegung im unteren Bereich!
Breitband



Höhe Jörg Jensen, Schaltkasten versetzt unebener Gehweg!
Breitband



Höhe Kai und Christian Henningsen, dellen im Gehweg, Breitband



Höhe Christa Klein, noch kein Teer, Breitband



Höhe Asta und Andreas Thomsen, Bankette ausgefahren! Landwirte, Breitband



Gemeindehaus Hofplatz Unkraut, Sven-Ole



Zaun abnehmen und ein niedrigeren anbauen,
Gemeinde



Brombeeren abmähen und Zaun absenken, Gemeinde



Dorfstraße, Bank Ehrenmal, im Winter reinnehmen und
streichen, Gemeinde



Höhe Helga und Willi Jensen, Birne auswechseln,
Bürgermeister



Höhe Gitta und Uwe Tüxen, Bodenwelle, wie entstanden?
Gemeinde oder **Breitband**



Einfahrt Süderfeld, schon eine Hälfte geteert, andere folgt
sicherlich! Müssen die Steine vorher raus? **Breitband**



Spielplatz in Ordnung, evtl. ein weiteres Gerät? **Gemeinde**



Oberer Bereich Süderfeld,
Schwarzdeckenunterhaltungsverband, **Gemeinde**



Süderfeld Wendehammer SUV, Gemeinde



Süderfeld Wendehammer, SUV, Gemeinde



Süderfeld Wendehammer, SUV, Gemeinde



die Parkflächen sind sehr verunkrautet, Gemeinde, Sven-Ole



siehe Oben!



siehe Oben!



Ortsausgang Kefferbek, **das wird sicher noch geteert, Breitband**



Ausfahrt Lück, Vorfahrtsschild abgebrochen, neu, Gemeinde, Sven-Ole



Knefferbek, beide Häuschen streichen, Gemeinde, Sven-Ole



Knefferbek Richtung Kappeln freischneiden, Gemeinde, Sven-Ole



Knefferbek, Richtung Kappeln, alle kontrollieren! Gemeinde, Sven-Ole



Abzweigung Osterfeld, Teer, Breitband



Ausfahrt Osterfeld, Schild ausrichten, Gemeinde



Osterfeld, ein bisschen Schotter, Breitband



Ausfahrt Osterfeld, Vorfahrtsschild geht von der Farbe wohl noch!



Ausfahrt Osterfeld, Fahrradwegschild ersetzen oder an das Straßenschild mit ran! Gemeinde/Amt



Höhe Koch, Dorfstraße 32/33, muss noch mal nachgearbeitet werden, Breitband



muss noch geteert werden, Breitband



muss noch geteert werden, Breitband



Höhe Priesholzmühle, zu dicht ran gepflügt (Höschen, Eckertstein) Kreis



Kreuzung Vogelsang, Irmgard war fleißig!!!!



Kreuzung Priesholz, längeres Schild und etwas Richtung Graben, Gemeinde



Ausfahrt Priesholz, zu blass, muss neu! Gemeinde



Schacht ist frei und mit Draht zusätzlich gesichert!



Allee: Da müssen wir uns auch weiterhin mit befassen!



Hofeinfahrt Priesholz, das hat Holger Thomsen gut gemacht!
😊



Der Schotter liegt auf der neuen Teerdecke! Eckertstein



Priesholz Richtung Buhs, das Bushaltestellenschild fehlt,
Kreis



Grenze zu Stutebüll, der neue Schacht von Holger Thomsen erledigt!



Hier soll noch ein kleiner Wall aufgeschüttet werden, damit nicht mit den schweren Geräten der Schacht wieder kaputtgefahren wird. Gemeinde



Ausfahrt von Stutebüll kommend, das Rot ist zu blass, neu, Gemeinde



Auffüllen mit Schotter, Gemeinde



Kreuzung Richtung Vogelsang, im Winter läuft das Wasser über die Kreisstraße und es kann bei Frost zu Überfrierungen kommen, Gemeinde



Schacht für möglichen Einlauf des Wassers, Gemeinde



Kreuzung Buhs, freischneiden der Bushaltestelle, Gemeinde, Sven-Ole



Feldweg hinter Tilli und Heinz Raudies, schön geworden ☺



Wanderweg nach Vogelsang, der Knick soll gerne mal im Winter auf den Stock gesetzt werden, Gemeinde/ David Lorenzen



Auch im hinteren Bereich Richtung Vogelsang, Gemeinde/ Heinz Raudies



Ende Westerfeld, Pfahl durch Schild ersetzen, Gemeinde/Amt



Westerfeld, sehr dicht an den Graben gepflügt! ☹️



Höhe Renate und Gerhard Jatzkowski, Delle im Teer, Gemeinde SUV



Mit Schotter auffüllen, Breitbandzweckverband



Kreuzung Westerfeld, es sollen noch drei dicker werdende Streifen auf beiden Seiten erfolgen, Gemeinde



Schön geworden! 😊



Madsenweg, sieht alles noch recht gut aus!



Überlegungen sollten in den nächsten Jahren erfolgen.



Wie könnte eine Sanierung aussehen!



Evtl. ein Masterplan! ☺



Mehrere Bauabschnitte?



Ausfahrt Madsenweg, noch ein neues Schild!



Mal etwas höher! Gemeinde, Sven-Ole

Ohne Foto, das Schild Dorfstraße bei Silberhorn neu und an einen größeren/längerem Pfahl